

FORD

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワゴン	ポイント メモ	備考
			Hi	Low					
Ka	'99.3 ~ '01.1	WFOBJ	H1	H7	H7	-			未確認。
F150 F250 F350	~ '91.		HB1		HB1 HB1 (H/L)	-			
	'92. ~ '96.		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	H3		
	'97. ~ '98.		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	HB4		
	'99. ~ '03.		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	H10		
	'05. ~ '08.		H13		H13 H13 (H/L)	-	H10		
エクスカーション	'00. ~ '04.		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	H10		
	'05 ~		H13		H13 H13 (H/L)	-	H10		別途キャンセラー必要 (¥9,800)
エクスプローラー	'91. ~ '95.	FMUX4	HB1		HB1 HB1 (H/L)	-	899		
	'96. ~ '01.9	1FMX	H4		H4 H4 (H/L)	-	H1・ 899		
	'01.10 ~	1FME,1FMW	HB3	HB4	HB4	-	H10		
	'05.11 ~ '11.09	1FMU74	H4 H13		H4 (H/L) H13 (H/L)	-	H10	T10	別途キャンセラー必要 (¥9,800) 並行車は、H13
	'11.9 ~	1FMHK8	H7		H7S	-	H11	T10	専用H7Sバーナー (純正アダプター使用) バイハロゲン車
エクスプローラー スポーツトラック	'01. ~ '05.		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	H10		
	'07. ~		H4 H13		H4 (H/L) H13 (H/L)	-	H10	T10	別途キャンセラー必要 (¥9,800) 並行車は、H13
エクスペディション	'97. ~ '98.	1FMLU18	HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	899		
	'99. ~ '02.		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	H10		
	'03. ~ '06.	HB3	HB4	HB4	-	H10			
	'07 ~		H13		H13 H13 (H/L)	-	H10		未確認。
エドナ	'92. ~ '07.		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	H11・ 893		
	'08 ~		H13		H13 H13 (H/L)	-			未確認。
エスケープ	'00.12 ~ '06.5	EPFWF	H4		H4 H4 (H/L)	-	H10・ H3		ディーラー車は、フォグH3装着車もあり。 並行車898・899もあり。
	'06.6 ~	LFA	HB3	HB4	HB4	-	H10・ H3	T10	並行車はH11車もあり。
	'08 ~		HB3	HB4	HB4	-	H11	T10	並行車は、H13・フォグ5202 ディーラー車は、4灯式HB4ワゴンH11。 別途4灯同時点灯リレーハーネス 必要 (¥4,980-)

FORD

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合がございます。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合がございますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワグ	ポイント メモ	備考
			Hi	Low					
クワンピクワ	'92. ~ '97.		HB3	HB4	HB4	-			
	'98. ~ '05.		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	H10		フォグは、02y ~ 05yのみ
	'06 ~ '08		H13		H13 H13 (H/L)	-			未確認。
サンダーバード	~ '93.		HB3	HB4	HB4	-	880・ 893・		
	'94. ~ '97.		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	893		
	'02 ~ '05		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-			
ピクスター	H3.11 ~ H9.8	GE,GF	H1	H3C	H3C	-		T10	未確認。
	H9.8 ~ H11.9	GF	H1	H7	H7	-		T10	未確認。
トリス・トリスX	~ '91.		HB1		HB1 HB1 (H/L)	-	H3		
	'92. ~ '96.2	FA5	HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	893		
	'96.2 ~ '00	P57	HB5		HB5 HB5 (H/L)	-			
	'00 ~ '07		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	899		
	'08 ~		HB3	H11	H11	-	H11		
フロンコ	'87 ~ '91		HB1		HB1 HB1 (H/L)	-			
	'92 ~ '96		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	893		
フェイスバ	S60.2 ~ H5.1	DA	H4		H4 H4 (H/L)	-			未確認。
	H5.1 ~ H8.8	D23,D25	H4		H4 H4 (H/L)	-			未確認。
フェイスバ ミラゴ	H8.8 ~	DW3.5W	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
フォカス	'00.1 ~	WF0FYD	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	
	'01.3 ~	WE0E,WE0F	H1	H7	H7S	-			遮光板にバルブ干渉する為、H7S
リバーダ	H7.6 ~ H14.5	SGW,SW	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	

FORD

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合がございます。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合がございますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

車種	年式	型式	純正バルブ		適合キット (Low)	55W D2C	ワット	ボルト	備考
			Hi	Low					
マスタング	'87. ~ '93	1FA	HB1		HB1 HB1 (H/L)	-	H3		
	'94 ~ '01		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	893・ 899	T10	
	'02 ~ '06.6		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	899・ H10	T10	
	'06.7 ~ '07		H4 H13		H4 (H/L) H13 (H/L)	-	H10・ H11	T10	並行車は、H13
	'08 ~ '09		H4 H13		H4 (H/L) H13 (H/L)	-	H10・ H11	T10	並行車は、H13
			D3R		D3C	-	H10	T10	
	'10 ~		H4 H13		H4 (H/L) H13 (H/L)	-	H10・ H11	T10	並行車は、H13
		D3S		D3C	-	H10	T10		
モンデオ	'94.6 ~ '01.4	WF0C,WF0L	H7	H7	H7S	-			遮光板にバルブ干渉する為、H7S
	'01.4 ~		H1	H7	H7	-		T10	未確認。
	'01.4 ~ '03.2		H1	D2S	D2C	-		T10	
フォード	H1.4 ~ H6.5	BG	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	未確認。
	H6.6 ~ H10.11	BH	H4		H4 H4 (H/L)	-		T10	未確認。
フォード	H10.11 ~	BJ	H4		H4 H4 (H/L)	-			未確認。
フォード	~ '92	1FA	HB1		HB1 HB1 (H/L)	-			
	'93 ~ '96		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	893		
	'97		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	H3		
	'98 ~ '00		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	HB4		
	'01 ~ '08		HB5		HB5 HB5 (H/L)	-	H10		