

PORSCHE

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合が御座います。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合が御座いますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

| 車種 | 年式 | 型式 | 純正バルブ | | 適合キット (Low) | 55W D2C | ワット 数 | ソケット 形式 | 備考 |
|-------|------------|-------|-------|-----|----------------|---------|----------|------------|--|
| | | | Hi | Low | | | | | |
| 911 | 67～73 | 901 | H4 | | H4 H4 (H/L) | - | | | |
| | 74～88 | 930 | H4 | | H4 H4 (H/L) | - | H3 | BA9S | |
| | 89～93.8 | 964 | H4 | | H4 H4 (H/L) | - | H3 | BA9S | |
| | 93.8～98.1 | 993 | H1 | H1 | H1 | - | H3 | BA9S | バルブ挿入口が狭い為、拡大加工必要。 |
| | | | H1 | D2S | D2C | | H3 | BA9S | |
| | 98.1～01.9 | 996 | H7 | H7 | H7 H7S | - | H3 | T10 | 個体差で遮光板にバルブが干渉する車両あり。要現車確認。もしくはH7S。 |
| | | | H7 | D2S | D2C | | H3 H7 | T10 | |
| | 01.10～04.8 | | H11 | H7 | H7 H7S | - | H3 | BA9S | 個体差で遮光板にバルブが干渉する車両あり。要現車確認。もしくはH7S。 |
| | | | H9 | D2S | D2C | | H3 | BA9S・H6W | |
| | 04.8～08.6 | 997 | H9 | H7 | H7 | - | H8 | T10 | |
| H11 | | | D2S | D2C | | H8 | T10 | | |
| 08.7～ | | H11 | D2S | D2C | | H11 | LED | | |
| 928 | 85.1～ | E-928 | H4 | | H4 H4 (H/L) | - | H3 | BA9S | |
| カイエン | 02.9～06.11 | | H7 | D1S | D1C | - | H11 | T10 | |
| | | | H7 | H7 | H7 | - | H11 | T10 | 35W装着時は別途キャンセラー必要(¥9,800) |
| | 06.12～10.2 | | H7 | D1S | D1C | - | H11 | T10 | |
| | | | H7 | H7 | H7 | - | H11 | T10 | 別途キャンセラー必要(¥9,800) H7バルブアダプター必要(¥2,980) |
| 10.3～ | | H7 | D1S | D1C | - | H11 | LED | | |
| ケマン | 05.8～08.10 | | H9 | H7 | H7 | - | H11 | BA9S | 別途キャンセラー必要(¥9,800) |
| | | | H9 | D2S | D2C | | H11 | BA9S | |
| | 08.11～ | | H7 | D2S | D2C | | - | LED | |
| パナメーラ | 09.7～ | 970 | H7 | D1S | D1C | - | - | LED | |

PORSCHE

球切れ警告灯付き車両の場合は、当HIDキットを装着することにより、警告灯が点灯し正常点灯しない場合がございます。その場合は、キャンセラーを使用してもキャンセル出来ない場合がございますので予めご了承下さい。また、車種によりリレーユニットが必須の車両も御座いますのでご注文時に車種名・形式・年式・ヘッドライトユニットを交換されている場合はその旨もお伝え下さい。

| 車種 | 年式 | 型式 | 純正バルブ | | 適合キット (Low) | 55W D2C | ワカ | ポイント スモーク | 備考 |
|-------|---------------|--------|-------|-----|----------------|---------|-----|--------------|-------------------------------------|
| | | | Hi | Low | | | | | |
| ボクスター | 96.9 ~ 04.11 | E-986K | H7 | H7 | H7S | - | H8 | T10 | 個体差で遮光板にバルブが干渉する車両あり。要現車確認。もしくはH7S。 |
| | 04.12 ~ 08.10 | E-987K | H9 | D2S | D2C | | H8 | T10 | |
| | | | H9 | H7 | H7 | - | H8 | T10 | 別途キャンセラー必要 (¥9,800) |
| | 08.11 ~ | | H7 | D2S | D2C | - | H11 | LED | |